

¿Tiene usted
preguntas?

*Si usted tiene alguna pregunta
por favor de contactar al ger-
ente de obras publicas Gary
Crowder al (509)830-0719.*



¡NO PONGA SU ACEITE
EN EL FREGADERO!



Organization

C i t y o f M a t t a w a

521 E. Government Rd.
P.O. Box 965
Mattawa, WA 99349
Phone: (509) 932-4037
Fax: (509) 932-4047
Email: mpw@gemsi.com



Ciudad de Mattawa

Grasa, Aceites Y Engrase



Public Works
Tel: 509-932-4037
Fax: 509-932-4047



GRASA, ACEITES Y ENGRASE

¿QUE ES GAE?

La niebla se refiere a Grasas, los Petróleos, y la Grasa de la preparación de alimento, servicio de alimento, y la cocina limpian, son engendrados en la mayoría de los tipos de restaurantes y alimento atienden a cocinas de establecimiento.



¡NO PONGA SU ACEITE EN EL FRE-GADERO!


¿POR QUE ES GAE UN PROMBLEM?

Cuándo vertió el desaguadero, la GAE puede construir en tubos, en las bombas, y en el equipo, causando problemas significativos en el sistema de colección de alcantarilla de comunidad y la planta de tratamiento de wastewater. Los problemas incluyen obstrucciones de línea de alcantarilla que pueden llevar a capacidades excesivas de alcantarilla y rocían que causa ambiental y los peligros para la salud.

FORMACIÓN DE OBSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA



El comienzo de un tubo bloqueado empieza cuándo grasa y sólidos reúnen en la cima y lados del interior de tubo.



El aumento aumenta con el tiempo cuando la grasa y otros escombros son lavados abajo el desaguadero.



La acumulación excesiva restringirá el flujo de wastewater y puede tener como resultado una capacidad excesiva sanitaria de alcantarilla.

¿Qué debo hacer yo?

Haga

- Ponga el aceite y la grasa en cubrió contenedores de colección.
- Los pedacitos del alimento de la raspadura de platos en botes de la basura y bolsas de la basura y se deshace de apropiadamente. Evite utilizar el triturador de basura para este tipo de limpia.



- Quite el petróleo y la grasa de platos, las cacerolas, las freidoras y las planchas. Refresque primero antes de espumar, raspar o quitar grasa de exceso.
- El prelavado sirve y crítica con agua fría antes de ponerlos en el lavaplatos.
- Cubra lavaplatos con una canasta de cogido y vacíe en el bote de la basura como necesitado.

No Haga

- Vierta el petróleo y la grasa abajo el desaguadero.
- Ponga alimento pedacitos abajo el desaguadero.
- Corra agua sobre platos, las cacerolas, las freidoras y las planchas para lavar el petróleo y la grasa abajo el desaguadero.
- Aclare del petróleo y la grasa con agua caliente.
- No vierta hervir agua caliente

